




Oflis (oblina, odłupanie) wzdłużnic (środkowej i bocznych)



Deska z odłupaniem ukazującym dwa lub więcej gwoździ.



Nielicencjonowane gwoździe i/lub nieregularny ich układ, gwoździe wystające ponad deski.



Brak frezów na górnych krawędziach desek dolnych.



Ślady zbutwienia, zagrzybienia bądź próchnicy. Takie palety należy poddać utylizacji.



Ogólnie zły stan techniczny, np.:
- trwałe zanieczyszczenie (np. olej, cement, smar);
- wykorzystanie niedopuszczalnych elementów konstrukcyjnych - desek, wsporników, gwoździ;
- złe pozycjonowanie elementów, np. wspornik przesunięty względem desek.



Nieprawidłowe oznakowanie na wspornikach.



Wspornik z odłupaniem ukazującym choćby jeden gwóźdź

Palety z wadami niedopuszczalnymi można naprawić (jeśli to możliwe) lub poddać utylizacji.